



Omega Service Hannover | 31515 Wunstorf
Mustermann Tiefbau
Landstraße 63
31515 Wunstorf

Omega Service Hannover
UG (haftungsbeschränkt)
Klosterstraße 4A
31515 Wunstorf

Fon +49 176 5595 7614
service@omega-sh.de

Vorab per Mail an: info@mustermann-tiefbau.de

Datum: 18.01.2026
Mängelanzeigen
Zusatzleistungen
Mehrkosten
Behinderungen
Bedenken

Betreff: **Mängelanzeige (A2RLQMP04)
Regenfallrohr nachbessern**

Projekt: **Hochleistungskorridor Teilprojekt Billwerder**

Sehr geehrte Damen und Herren,

als Geschäftspartner und Nachunternehmer erbringen Sie für uns mit Ihrem Team hochwertige Bau- und Handwerksleistungen in unseren Bauprojekten. Dafür möchten wir Ihnen herzlich danken.

Leider wurde eine Ihrer Leistungen als mangelhaft bewertet und eine Nachbesserung ist daher erforderlich. Um Ihnen die Nachbesserung möglichst einfach zu machen, haben wir für Sie eine Dokumentation des Mangels angefertigt, die wir Ihnen mit diesem Schreiben als Anlage zur Verfügung stellen.

Eine hohe Qualität unserer gemeinsamen Bauleistung ist für uns Aushängeschild unserer Leistungsfähigkeit. Daher möchten wir Sie um Nachbesserung der betroffenen Leistung binnen 10 Werktagen bitten. Sofern diese Frist nicht eingehalten werden kann, steht unsere Bauleitung unter den bekannten Kontaktmöglichkeiten für eine individuelle Terminabstimmung gern zur Verfügung.

Geschäftsführer
Christian Nülle
B. Eng. (FH)

Mitglied der
Ingenieurkammer
Niedersachsen

AG Hannover
HRB 211 570

Bankverbindung
Commerzbank AG
DE36 2504 0066
0302 3991 00
BIC COBADEFFXXX

USt-IdNr.
DE296320768



Wir bitten um Verständnis, dass wir uns eine Selbst- bzw. Ersatzvornahme vorbehalten und Ihnen die daraus entstehenden Kosten berechnen werden, sofern eine Nachbesserung nicht oder nicht geeignet erfolgt.

Für Ihr Engagement und Ihre professionelle Unterstützung bei der Umsetzung unseres Bauprojektes danken wir Ihnen sehr und stehen für Rückfragen gerne zur Verfügung.

Mit freundlichen Grüßen

Christian Nülle

Dieses Schreiben wurde maschinell erstellt und ist ohne Unterschrift gültig.

Anlage:

Regenfallrohr nachbessern (A2RLQMPO4)
Dokumentation erstellt am 18.01.2026 um 13:37 Uhr
von Christian Nülle (A2RLQM)

Geschäftsführer

Christian Nülle
B. Eng. (FH)



AG Hannover
HRB 211 570

Bankverbindung
Commerzbank AG
DE36 2504 0066
0302 3991 00
BIC COBADEFFXXX

USt-IdNr.
DE296320768

Regenfallrohr nachbessern

Dokumentation A2RLQMPO4 erstellt am 18.01.2026 um 13:37 von Christian Nülle

Das dargestellte Regenfallrohr ist dahingehend nachzubessern, dass die grüne KG2000 Grundleitung eingekürzt wird, so dass es nicht mehr sichtbar ist.

tr-TR:

Gösterilen yağmur suyu iniş borusu, yeşil KG2000 yeraltı borusu artık görünmeyecek şekilde kısaltılacak şekilde onarılmalıdır.

Christian Nülle

14.10.2025, 10:44

Hier befindet sich das Gleichrichterhäuschen

Standort öffnen

Adresse

KlgV 602 242 , 22113 Hamburg Deutschland

Geo Koordinate

53°30'19"N 10°06'52"E

Christian Nülle

14.10.2025, 10:46

Bis zur Abmeldung des Mangels machen wir einen Rückbehalt von 1000,00 € geltend.

Christian Nülle

16.12.2025, 13:31

Hier ist das fallrohr am Gleichrichterhäuschen zu sehen.



Insgesamt sind alle vier Entwässerungspunkte am Gebäude nachzubessern.

Christian Nülle

14.10.2025, 10:46